

Lisa 14 Fotod aprill 2021



Foto 1 Vaade pargisiseselt teelt Munga aida keldri kungas asub fotol teest paremal



Foto 2 Vaade pargisiseselt teelt Munga aida keldri kungas asub fotol teest vasakul (jäab kuuskede varju)



Foto 3

Avaus, mille kaudu pääseb keldrisse. Tuleb ehitustööde käigus sulgeda, et oleks takistatud kõrvaliste isikute pääskeldrisse.



Foto 4 Vaade sillalt keldri suunas